


## SELBSTFAHRENDE GELENKTELESKOP-ARBEITSBÜHNE SGT 10 E II

mit Korbarm



### Web:

[www.cramer-arbeitsbuehnen.de](http://www.cramer-arbeitsbuehnen.de)

### Telefon:

Brückenuntersichtgeräte: 02304 / 933-666


Arbeitsbühnen: 02304 / 933-555

Schulungen: 02304 / 933-588

**Artikelnummer:** SGT 10 E II

**Kategorie:** [Teleskop-Arbeitsbühnen mieten](#)


### ADDITIONAL INFORMATION



|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| <b>Arbeitshöhe (m)</b>                 | 9.95                     |
| <b>Plattformhöhe (m)</b>               | 7.95                     |
| <b>max. seitliche Reichweite (m)</b>   | 3.06                     |
| <b>Korbbreite (m)</b>                  | 0.78                     |
| <b>Korblänge (m)</b>                   | 0.98                     |
| <b>max. Korbnutzlast (kg)</b>          | 200                      |
| <b>max. Personenzahl</b>               | 2                        |
| <b>Stützen vorhanden</b>               | Nein                     |
| <b>Standbreite (m) in Fahrstellung</b> | 1                        |
| <b>Fahrzeuglänge (m)</b>               | 2.7                      |
| <b>Breite (m)</b>                      | 1                        |
| <b>Höhe (m)</b>                        | 2                        |
| <b>Gewicht (kg)</b>                    | 2680                     |
| <b>Antrieb</b>                         | Batterie                 |
| <b>Allrad</b>                          | Nein                     |
| <b>Bodenbeschaffenheit</b>             | gerade/befestigt         |
| <b>Einsatzbereich</b>                  | außen, innen             |
| <b>Nicht markierende Reifen</b>        | Ja                       |
| <b>Passendes Schulungsangebot</b>      | IPAF Bedienschulung (3b) |
| <b>Hersteller</b>                      | Haulotte                 |
| <b>Hersteller-Typ</b>                  | HM 10 P                  |

Alle Daten wurden präzise ermittelt, für etwaige Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

## WEITERE BILDER



Alle Daten wurden präzise ermittelt, für etwaige Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.