


## ANHÄNGER-ARBEITSBÜHNE AGT 12

mit Gelenkteleskop



### Web:

[www.cramer-arbeitsbuehnen.de](http://www.cramer-arbeitsbuehnen.de)

### Telefon:

Brückenuntersichtgeräte: 02304 / 933-666


Arbeitsbühnen: 02304 / 933-555

Schulungen: 02304 / 933-588

**Artikelnummer:** AGT 12

**Kategorie:** [Anhänger-Arbeitsbühnen mieten](#)


### ADDITIONAL INFORMATION



|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>Arbeitshöhe (m)</b>               | 12.2                     |
| <b>Plattformhöhe (m)</b>             | 10.2                     |
| <b>max. seitliche Reichweite (m)</b> | 6.1                      |
| <b>Korbbreite (m)</b>                | 1.1                      |
| <b>Korblänge (m)</b>                 | 0.65                     |
| <b>max. Korbnutzlast (kg)</b>        | 200                      |
| <b>max. Personenzahl</b>             | 2                        |
| <b>Stützen vorhanden</b>             | Ja                       |
| <b>Abstützbreite (m)</b>             | 3.55                     |
| <b>Fahrzeuglänge (m)</b>             | 4.5                      |
| <b>Breite (m)</b>                    | 1.5                      |
| <b>Höhe (m)</b>                      | 1.9                      |
| <b>Gewicht (kg)</b>                  | 1400                     |
| <b>Stützlast Anhänger (kg)</b>       | 50                       |
| <b>Führerscheinklasse</b>            | Neu: BE                  |
| <b>Antrieb</b>                       | Batterie                 |
| <b>Hersteller</b>                    | Niftylift                |
| <b>Hersteller-Typ</b>                | 120 TPE                  |
| <b>Passendes Schulungsangebot</b>    | IPAF Bedienschulung (1b) |
| <b>Benzin-Aggregat / -Motor</b>      | Ja                       |

Alle Daten wurden präzise ermittelt, für etwaige Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

## WEITERE BILDER



Alle Daten wurden präzise ermittelt, für etwaige Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.