


## SELBSTFAHRENDE GELENKTELESKOP-ARBEITSBÜHNE SGT 12 E V



### Web:

[www.cramer-arbeitsbuehnen.de](http://www.cramer-arbeitsbuehnen.de)

### Telefon:

Brückenuntersichtgeräte: 02304 / 933-666


Arbeitsbühnen: 02304 / 933-555

Schulungen: 02304 / 933-588

**Artikelnummer:** SGT 12 E V

**Kategorie:** [Teleskop-Arbeitsbühnen mieten](#)


### ADDITIONAL INFORMATION



|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| <b>Arbeitshöhe (m)</b>               | 12                       |
| <b>Korb schwenkbar (°)</b>           | 180                      |
| <b>Plattformhöhe (m)</b>             | 10                       |
| <b>Übergreifhöhe (m)</b>             | 7                        |
| <b>max. seitliche Reichweite (m)</b> | 5.15                     |
| <b>Korbbreite (m)</b>                | 0.7                      |
| <b>Korblänge (m)</b>                 | 0.9                      |
| <b>max. Korbnutzlast (kg)</b>        | 200                      |
| <b>max. Personenzahl</b>             | 2                        |
| <b>Stützen vorhanden</b>             | Nein                     |
| <b>Fahrzeuglänge (m)</b>             | 3.36                     |
| <b>Breite (m)</b>                    | 0.98                     |
| <b>Höhe (m)</b>                      | 1.98                     |
| <b>Gewicht (kg)</b>                  | 4800                     |
| <b>Antrieb</b>                       | Batterie                 |
| <b>Allrad</b>                        | Nein                     |
| <b>Bodenbeschaffenheit</b>           | gerade/befestigt         |
| <b>Einsatzbereich</b>                | außen, innen             |
| <b>Nicht markierende Reifen</b>      | Ja                       |
| <b>Passendes Schulungsangebot</b>    | IPAF Bedienschulung (3b) |
| <b>Hersteller</b>                    | GEFAS, Hematec           |
| <b>Hersteller-Typ</b>                | HELIX 1205, ST-K 1205    |

Alle Daten wurden präzise ermittelt, für etwaige Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.

## WEITERE BILDER



Alle Daten wurden präzise ermittelt, für etwaige Druckfehler übernehmen wir keine Haftung.